




1 pessoa




15 min.





INDUSTRIAL


Mesa de Centro Kit Bravo




Lista de peças:







A	Parafuso	 M5x12mm	6
B	Parafuso	 4,5x30mm	12
C	Chave Allen		1
D	Porca Sext.	 M5	6




2x




2x

A	Parafuso	 M5x12mm	6
B	Parafuso	 4,5x30mm	12
C	Chave Allen		1
D	Porca Sext.	 M5	6

2x







2x



RECOMENDAÇÕES DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

- Não usar produtos que contenham em sua formulação álcool ou silicone. Preferencialmente usar um pano seco ou levemente umedecido com água e detergente neutro.
- Instalar o mesmo em locais abrigados de sol e chuva, como também, ambientes com condições extremas de temperatura, luz e umidade. O produto não é feito para uso externo e nem para áreas molhada.
- O local de instalação deve ser próprio, com piso nivelado ou parede resistente e seu uso não deve ser diferente para qual o mesmo foi projetado.

A	Parafuso	 M5x12mm	6
B	Parafuso	 4,5x30mm	12
C	Chave Allen		1
D	Porca Sext.	 M5	6